



## RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01

YAYIN TAR: 18.01.2022

REV NO:

REV TAR:

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK
Yangın çıkış yollarının ve kapısının açık olması	Yangın anında ve acil durumlarda kaçamama	2	2	4	DÜŞÜK	Aydınlatmalı acil çıkış yönlendirme levhaları tedarik edilip belirtilen yerlere konumlandırılmalı.	DÜŞÜK	Yönetmeliğe uygun yangın çıkış yolları ve kapıları mevcut fakat çıkış levhaları bulunmuyor.	SBE Yönetimi	18.01.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Kaygan zemin	Kaygan zemin nedeniyle kayarak düşme	3	3	9	ORTA	Zemin kurulumu mopa ve uyarı levhaları tedarik edilmeli.	ORTA	Temizlikten sonra mop kurulumu işlemi yapılmıyor ve uyarı levhaları bulunmuyor.	SBE Yönetimi	18.01.2022	2	3	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Uygun olmayan priz ve uzatma kabloları	Elektirik çarpması- yangın	4	3	12	ORTA	Belirtilen noktalarda kablo düzenleyiciler ve kablo kanalları kullanılmalı	ORTA	Elektirik kabloların zemin geçişlerinde kablo kanalları eksik. Bilgisayar kabloları dağınık halde bulunuyor.	SBE Yönetimi	18.01.2022	2	3	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Sandalye kullanımı	Ergonomik faktörler	2	4	8	ORTA	Mevcut sandalyelerde ergonomik koşullarda oturma eğitimi verilmesi	ORTA	Ofis masalarında ki tekerlekli sandalyelerin tasarımı ve sırt ayarına uygun oturulmuyor.	SBE Yönetimi	18.01.2022	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Bulaşıcı hastalıklar (covid-19)	Önem eksikliği sonucu meslek hastalığı	5	3	15	YÜKSEK	Yoğunluğun önüne geçilmesi için personellerin ofislere öğrencileri tek tek alması	ORTA	Covid-19 tedbirleri alınmış ve kdd kullanımına dikkat edilmektedir. Ofislerde sosyal mesafe kuralına uyulurken, öğrenci yoğunluğu saatlerinde ihmal edilebilmekte.	SBE Yönetimi	18.01.2022	3	3	9	ORTA	Kabuledilebilir Risk	
Yetersiz havalandırma	Düşük hava hacmi nedeniyle stres sıkıntısı bunalma	2	3	6	DÜŞÜK	Havalandırması yapılmalı.	DÜŞÜK	Penceresi olmayan ofis bölümlerinde havalandırma kanalları bulunmuyor.	SBE Yönetimi	18.01.2022	1	3	3	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Su sebili	Temiz kullanılmayan su nedeniyle hastalanma	4	3	12	ORTA	Su sebili düzenli olarak temizlenmeli	YÜKSEK	Su sebili dezenfekte edilerek kullanılmalı	SBE Yönetimi	18.01.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Dolapların sabit olmaması	Devrilme, ezilme, yaralanma	3	4	12	ORTA	Yüksekteki eşyaların düşmemesini sağlayacak biçimde istifleme yapılması	ORTA	Dolap düzenli olarak yerleştirilmektedir.	SBE Yönetimi	18.01.2022	2	3	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Hijyenik olmayan ortam	Bulaşıcı hastalık	3	3	9	ORTA	Genel temizliğe ek olarak her gün temizliği kontrol edilmeli.	ORTA	Haftada bir gün genel temizlik yapılıyor.	SBE Yönetimi	18.01.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
Hijyenik olmayan lavabo ve tuvaletler	Biyolojik risk- bulaşıcı hastalık	3	3	9	ORTA	Genel temizliğe ek olarak her gün temizliği kontrol edilmeli.	ORTA	Hijyen talimatları eksik.	SBE Yönetimi	18.01.2022	3	2	6	DÜŞÜK	Kabuledilebilir Risk	
HAZIRLAYAN								ONAYLAYAN								
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ								KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ								